

株式会社大旺インターナショナルジャパンが輸入・販売したハロゲンヒーターの事故概要

事故発生日	発生場所	型式	事故内容
平成 18 年 11 月 7 日	広島県	SUN-801Ci	ハロゲンヒーターの電源プラグをコンセントに差し込んだ途端、ヒーターランプが割れて飛び散り、床を数箇所焦がした。
平成 18 年 12 月 28 日	沖縄県	SUN-801Ci	居間で使用中、約 5 分後に突然ガラス管が破損。その破片が飛び散り、消費者の洋服を突き抜けて腕を火傷した。またフローリング、座布団、洋服等も焦がした。
平成 18 年 12 月 31 日	沖縄県	SUN-801Ci	ハロゲンヒーターを首振りして使用したところ、1 時間後、ヒーターランプが破損し、粉々に飛び散り、畳を焦がした。
平成 19 年 1 月 11 日	沖縄県	SUN-801D	ヒーターランプから火花が発生し、ランプが点灯しなくなった。
平成 19 年 1 月 13 日	沖縄県	SUN-801Ci	ヒーターランプから火花が発生し、ランプが点灯しなくなった。